

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №54  
(МБДОУ №54)**



---

**Паспорта  
физкультурной  
и игровых площадок групп**

**МБДОУ № 54**

г.Армавир, 2022

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
 УСАДЕБНОГО УЧАСТКА  
 по ул. Р. Люксембург № 174  
 квартал № 63 масштаб 1:500  
 д.с. 14



основные участки в 174


70.83  
 ул. Р. Люксембург в 174

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСАДЕБНОГО УЧАСТКА


по ул. Горького  
Квартал № 64

№ 51  
Масштаб 1:500



Копию снял "13" ноября 2006 г.  
Техник Бондарева Е.А.  
Проверил "14" ноября 2006 г.  
Рук. группы Форзун О.Д.

Схема физкультурной и игровых площадок в МБДОУ № 54



Условные обозначения

- 1 – участок группы № 1
- 2 – участок группы № 2
- 3 – участок группы № 3
- 4 – участок группы № 4
- 4 – участок группы № 4
- 4 – участок группы № 5
- 4 – участок группы № 6
- 4 – участок группы № 7
- 4 – участок группы № 8

КОПИЯ  
ВЕРНА

*Зав. М. Сидорова С. В.*



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №54  
(МБДОУ №54)

П Р И К А З

30 августа 2022года

№ 107/1-ОС

**О назначении постоянно действующей комиссии  
по проверке состояния игрового и спортивного оборудования  
на физкультурной площадке и детских игровых площадках групп  
в МБДОУ №54**

В целях обеспечения надлежащего технического содержания оборудования физкультурной и детских игровых площадок групп, расположенных на территории МБДОУ №54, совершенствования условий, направленных на охрану жизни и здоровья воспитанников, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить постоянно действующую комиссию (далее - комиссия) по проверке состояния физкультурно – спортивного и игрового оборудования на физкультурных и игровых площадках МБДОУ №54 (далее - комиссия) в составе:

председатель - С.Г.Ткаченко, зам.зав.по АХР МБДОУ №54;

члены комиссии – И.А.Беседина, председатель ПК;

Л.И.Фисовская, воспитатель.

2. Комиссии ежемесячно (не позднее 15 числа каждого месяца) проводить:

- обследование оборудования, расположенного на физкультурной и детских игровых площадках детского сада, на предмет целостности и прочности закрепления, с обязательной отметкой в соответствующих журналах;

- испытание оборудования на предмет прочности и безопасности закрепления с обязательным составлением акта осмотра и проверки оборудования физкультурной и детских игровых площадок.

3. Возложить ответственность на членов комиссии – И.А. Беседину, Л.И.Фисовскую за ведение документации по проведению осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок:

-график регулярного визуального осмотра детских игровых площадок в МБДОУ №54;

- график ежегодного основного осмотра детских игровых площадок в МБДОУ №54;

- график функционального осмотра физкультурной и детских игровых площадок в МБДОУ №54;

- журнал результата контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых площадок в МБДОУ №54.

4. Ответственность за проведение мероприятий по устранению неисправностей оборудования возложить за заместителя заведующего по АХР С.Г.Ткаченко.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №54



С.В.Снурникова

Копия  
Зав. С.В.Снурникова С.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №54  
(МБДОУ №54)

**П Р И К А З**

01 сентября 2022года

№ 107/2-ОС

**О результатах проверки  
состояния игрового и спортивного оборудования  
на физкультурной и игровых площадках в МБДОУ №54**

В целях обеспечения надлежащего технического содержания оборудования физкультурной и детских игровых площадок групп, расположенных на территории МБДОУ №54, совершенствования условий по охране жизни и здоровья воспитанников, на основании акта осмотра и проверки оборудования физкультурной и детских игровых площадок, от 01.09.2022г., комиссией в составе:

председатель - С.Г.Ткаченко, зам.зав.по АХР МБДОУ №54;

члены комиссии – И.А.Беседина, председатель ПК;

Л.И.Фисовская, воспитатель,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Признать оборудование физкультурной и детских игровых площадок групп, расположенных на территории МБДОУ №54, готовым к эксплуатации.
2. Педагогам: разрешить использование оборудования физкультурной и детских игровых площадок групп для организации и проведения игровой и двигательной деятельности с воспитанниками.
3. Комиссии: осуществлять регулярный визуальный, функциональный, ежегодный основной осмотр оборудования физкультурной и детских игровых площадок с ведением необходимой документации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №54



С.В.Снурникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**  
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №1

Характеристика поверхности детской игровой площадки:  
покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка,  
ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Дом		уровн.	
2	Стол		уровн.	
3	Скамейка		уровн.	
4	Песочница		уровн.	
5	Прогулочная веранда		уровн.	
6	Корабль		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А. Беседина

Воспитатель

Фис -

Л.И. Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. Д.С. Снурникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №2  
Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		уровн.	
2	Лестница		уровн.	
3	Прогулочная веранда		уровн.	
4	Песочница		уровн.	
5	Стол		уровн.	
6	Дом		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А.Беседина

Воспитатель

Л.И.Фисовская



Зав. С.В. Снурникова







УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №3  
Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		уровн.	
2	Лестница		уровн.	
3	Прогулочная веранда		уровн.	
4	Песочница		уровн.	
5	Дом		уровн.	
6	Стол, скамейка		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель зам. зав. по АХР *Ткач* С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина* И.А.Беседина

Воспитатель

*Л.И.Фисовская* Л.И.Фисовская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54

С.В. Снурникова

**АКТ**  
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Корабль		уровн.	
2	Лестница		уровн.	
3	Прогулочная веранда		уровн.	
4	Песочница		уровн.	
5	Беседка		уровн.	
6	Стол, скамейка		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А.Беседина

Воспитатель

Л.И. Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
 УТВЕРЖДЕНО  
 МБДОУ № 54  
 Заведующим МБДОУ № 54  
 С.В. Снурникова

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №5  
 Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		уровн.	
2	Дом		уровн.	
3	Стол		уровн.	
4	Скамейки		уровн.	
5	Песочница		уровн.	
6	Лестницы		уровн.	
7	Прогулочная веранда		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
 детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель зам. зав. по АХР *Ткач* С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

Воспитатель

*И.А. Беседина*  
 И.А. Беседина

*Л.И. Фисовская*  
 Л.И. Фисовская

КОПИЯ  
 ВЕРНА  
 МБДОУ № 54  
 Зав. *Снурникова С.В.*



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №6

Характеристика поверхности детской игровой площадки:  
покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина			
2	Дом		уровн.	
3	Стол		уровн.	
4	Скамейки		уровн.	
5	Песочница		уровн.	
6	Лестницы		уровн.	
7	Прогулочная веранда		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

*Ткач*

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Л.И.Фисовская*

Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. *С.В. Снурникова*



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В.Снурникова

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №7

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Автобус		уровн.	
2	Избушка на куриных ножках		уровн.	
3	Угловая лестница		уровн.	
4	Прогулочная веранда		уровн.	
5	Песочная		уровн.	
6	Скамейки		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А.Беседина

Воспитатель

Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. С.В.





Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**  
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №8

Характеристика поверхности детской игровой площадки:  
покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Паровоз		удовл.	
2	Домик - беседка		удовл.	
3	Угловая лестница (2шт)		удовл.	
4	Стол /Скамейки		удовл.	
5	Песочница		удовл.	
6	Прогулочная веранда		удовл.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель зам. зав. по АХР *Ткаченко* С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Л.И.Фисовская*

Л.И.Фисовская



*С.В. Снурникова*



Заведующим МБДОУ № 54  
С.В.Снурникова

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01-09 2012 г. № 1

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы компенсирующей направленности

Характеристика поверхности детской игровой площадки:  
покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		уровн.	
2	Домик		уровн.	
3	Кораблик		уровн.	
4	Скамейки		уровн.	
5	Беседка		уровн.	
6	Лестницы		уровн.	
7	Прогулочная веранда		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А.Беседина

Воспитатель

Чис -

Л.И.Фисовская



Зав. Снурникова СВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.12 2021 г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		<i>уровн.</i>	
2	Лестница		<i>уровн.</i>	
3	Прогулочная веранда		<i>уровн.</i>	
4	Песочница		<i>уровн.</i>	
5	Стол		<i>уровн.</i>	
6	Дом		<i>уровн.</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

*Ткач*

С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А. Беседина*

И.А. Беседина

Воспитатель

*Фис*

Л.И. Фисовская



*Зав. Снурникова С.В.*





УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.12. 2022г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №3

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		<i>удовл.</i>	
2	Лестница		<i>удовл.</i>	
3	Прогулочная веранда		<i>удовл.</i>	
4	Песочница		<i>удовл.</i>	
5	Дом		<i>удовл.</i>	
6	Стол, скамейка		<i>удовл.</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

*С.Г.Ткаченко*

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Л.И.Фисовская*

Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав *С.В. Снурникова*



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В.Снурникова

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.12 2022 г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Корабль		<i>удовл.</i>	
2	Лестница		<i>удовл.</i>	
3	Прогулочная веранда		<i>удовл.</i>	
4	Песочница		<i>удовл.</i>	
5	Беседка		<i>удовл.</i>	
6	Стол, скамейка		<i>удовл.</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

*Ткаченко*

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Фисовская*

Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. С.В.Снурникова С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В.Снурникова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №5

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		уровн.	
2	Дом		уровн.	
3	Стол		уровн.	
4	Скамейки		уровн.	
5	Песочница		уровн.	
6	Лестницы		уровн.	
7	Прогулочная веранда		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

И.А.Беседина

Воспитатель

Фис -

Л.И.Фисовская



Зав. С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

МБДОУ

№ Заведующим МБДОУ № 54

С.В.Снурникова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №6

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		<i>уровни</i>	
2	Дом		<i>уровни</i>	
3	Стол		<i>уровни</i>	
4	Скамейки		<i>уровни</i>	
5	Песочница		<i>уровни</i>	
6	Лестницы		<i>уровни</i>	
7	Прогулочная веранда		<i>уровни</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

*С.Г.Ткаченко*

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Ли.Фисовская*

Ли.Фисовская



*Зав. С.В.Снурникова С.В.*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

МБДОУ

Заведующим МБДОУ № 54

С.В.Снурникова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №7

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Автобус		уровн.	
2	Избушка на куриных ножках		уровн.	
3	Угловая лестница		уровн.	
4	Прогулочная веранда		уровн.	
5	Песочная		уровн.	
6	Скамейки		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.зав.по АХР

*Ткач*

С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина*

И.А.Беседина

Воспитатель

*Фис*

Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. *С.В.Снурникова*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 20   г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы №8

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Паровоз		уровн.	
2	Домик - беседка		уровн.	
3	Угловая лестница (2шт)		уровн.	
4	Стол /Скамейки		уровн.	
5	Песочница		уровн.	
6	Прогулочная веранда		уровн.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель зам.зав. по АХР *С.Г.Ткаченко* С.Г.Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*И.А.Беседина* И.А.Беседина

Воспитатель

*Л.И.Фисовская* Л.И.Фисовская

КОПИЯ  
ВЕРНА



Зав. С.В. Снурникова С.В.



УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МБДОУ № 54  
С.В. Снурникова

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от 01.12 2022 г. № 2

город Армавир

Владелец МБДОУ № 54

Место расположения ул. Розы Люксембург, 174, игровая площадка группы компенсирующей направленности

Характеристика поверхности детской игровой площадки:  
покрытие игровой площадки песчаное, имеется асфальтированная дорожка, ведущая к прогулочной веранде.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина		<i>уровн.</i>	
2	Домик		<i>уровн.</i>	
3	Кораблик		<i>уровн.</i>	
4	Скамейки		<i>уровн.</i>	
5	Беседка		<i>уровн.</i>	
6	Лестницы		<i>уровн.</i>	
7	Прогулочная веранда		<i>уровн.</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам. зав. по АХР

*Ткач*

С.Г. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

*Беседина*

И.А. Беседина

Воспитатель


*Фис*  
КОПИЯ  
ВЕРНА

Л.И. Фисовская








*Зав. МБДОУ № 54 Снурникова С.В.*



План-схема игровой площадки группы № 1



Условные обозначения

- 1.  — веранда
- 2.  — дом
- 3.  — корабль
- 4.  — клумба
- 5.  — песочница
- 6.  — мини – объекты Краснодарского края «Озеро круглое», «Фитогужок» (туристические объекты)
- 7.  — стол/скамейки

КОПИЯ  
ВЕР...

*Зав. Р. В. Куряжкова С. В.*





# ПАСПОРТ Физкультурно-игровой площадки №1

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера
  - 1.1. Наименование объекта игровая площадка
  - 1.2. Адрес объекта ул.Р.Люксембург 174
  - 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект Группа №1
  - 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 3-38-95
  - 1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) \_\_\_\_\_
  - 1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 180 кв.м
  - 1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) да
  - 1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) дерево
  - 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаное
  - 1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок
  - 1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет
  - 1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30-ти человек
  - 1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): мини-объекты туристические объекты туристической тропы: «Озеро Круглое», «Фитолужок».

## 2. Техническая характеристика объекта:

### 2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Дом	дерево	удовлетворительное
2	Стол	дерево	удовлетворительное
3	Скамейка	дерево	удовлетворительное
4	Песочница	дерево	удовлетворительное
5	Прогулочная веранда	кирпич	удовлетворительное
6	Корабль	металл, дерево	удовлетворительное

Паспорт объекта составил:


Ф.И.О. Лещинатова Должность воспитатель Подпись Лещ


М.П.



*Смирникова С.А.*

# План - схема игровой площадки группы № 2



1.  — веранда

## Условные обозначения

2.  — Дом

3.  — машина


4.  — клумба

5.  — песочница

6.  — мини — объекты Краснодарского края «Дом вверх дном» (туристический объект)

7.  — стол/скамейки

8.  — спортивное оборудование



КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. *В. В. Стурмишкова*



# ПАСПОРТ

Физкультурно-игровой площадки группы № 2  
(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта игровая площадка

1.2. Адрес объекта улица Р. Люсембург 174

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект  
группа №2

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект  
+7 (86137)3-38-95

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)  
--

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта  
31 м<sup>2</sup>

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет)

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  
дерево

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет)  
песчаная

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30 человек

1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):  
туристические объекты: «Дом вверх дном»

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	машина	дерево	удовлетворительное
2	лестница	металлическая	удовлетворительное
3	прогулочная веранда	дерево	удовлетворительное
4	песочница	дерево	удовлетворительное
5	стол	дерево	удовлетворительное
6	дом	дерево	удовлетворительное


Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Лотухатова Должность всесоветель Подпись Лот










А. В. Шуршикова 05.05.2023

План – схема игровой площадки группы № 3




Условные обозначения:








1.  - веранда
2.  - Домик
3.  - машина
4.  - клумба
5.  - песочница
6.  - мини-объект Краснодарского края «Кавказский биосферный заповедник» (туристический объект)
7.  - стол

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. Р. Муршикова





- 1.  - веранда
- 2.  - домик
- 3.  - машина
- 4.  - клумба
- 5.  - песочница
- 6.  - лестница
- 7.  - стол

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. *А.И. Шурякина* с.п.з.

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 54»  
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРМАВИР  
 \* 1022300629295 \*  
 \* 23020303 \*  
 \* 59 \*  
 \* 54 \*  
 \* 54 \*  
 \* 54 \*

# ПАСПОРТ

Физкультурно - игровой площадки группы № 4

1. Сведения общего характера
- 1.1. Наименование объекта игровая площадка
- 1.2. Адрес объекта ул. Р.Люксембург 174
- 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект группа № 4
- 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 3-38-95
- 1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)
- 1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 224 кв.м
- 1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) нет
- 1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т. д.) нет
- 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаная
- 1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок
- 1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет
- 1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30 человек
- 1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Корабль	деревянный	удовлетвор.
2	Лестница	металлическая	удовлетвор
3	Прогулочная веранда	кирпичная	удовлетвор
4	Песочница	деревянная	удовлетвор
5	Беседка	деревянная	удовлетвор
6	Стол, скамейка	деревянный	удовлетвор.


Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Мамбеба Н.Ю. Должность воспитатель Подпись Мамбеба Н.Ю.











Зоя С. Вигуршикова С.В.

План - схема игровой площадки группы № 5



Условные обозначения

1.  – веранда
2.  – дом
3.  – машина
4.  – клумба
5.  – песочница
6.  – спорт. оборудование
7.  – минни – объект Краснодарского края «Атамань» (туристический объект)
8.  – стол/скамейки

КОПИЯ  
ВЕРНА

*Зав. Сидорова С.В.*





# ПАСПОРТ

## Физкультурно-игровой площадки №5

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера
  - 1.1. Наименование объекта игровая площадка
  - 1.2. Адрес объекта ул.Р.Люксембург 174
  - 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект Группа №5
  - 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 3-38-95
  - 1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) \_\_\_\_\_
  - 1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 103,5 кв.м
  - 1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) нет
  - 1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) нет
  - 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаное
  - 1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок
  - 1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет
  - 1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30-ти человек
  - 1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): мини – объекты туристической тропы: «Атамань»

### 2. Техническая характеристика объекта:

#### 2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Машина	дерево	удовлетворительное
2	Дом	дерево	удовлетворительное
3	Стол	дерево	удовлетворительное
4	Скамейки	дерево	удовлетворительное
5	Песочница	дерево	удовлетворительное
6	Лестницы	металл	удовлетворительное
7	Прогулочная веранда	кирпич	удовлетворительное


Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Вишневко В.А. Должность воспитатель Подпись [подпись]









М.П.



План - схема игровой площадки группы № 6



Условные обозначения

1.  – веранда
2.  – дом
3.  – машина
4.  – клумба
5.  – песочница
6.  – спорт. оборудование
7.  – Мини – объекты Краснодарского края «Сад камней», «Метеоплощадка» (туристические объекты)
8.  – стол/скамейки

КОПИЯ  
ВЕРНА

*Зав. С. В. Дурникова С. В.*



**ПАСПОРТ**  
**Физкультурно-игровой площадки №6**

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

- 1.1. Наименование объекта игровая площадка
- 1.2. Адрес объекта ул.Р.Люксембург 174
- 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект Группа №6
- 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 3-38-95
- 1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)
- 
- 1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 141 кв.м
- 1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) нет
- 1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  
нет
- 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаное
- 1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок
- 
- 1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет
- 1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30-ти человек
- 1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): туристические объекты: «Сад камней», метеоплощадка

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Машина	дерево	удовлетворительное
2	Дом	дерево	удовлетворительное
3	Стол	дерево	удовлетворительное
4	Скамейки	дерево	удовлетворительное
5	Песочница	дерево	удовлетворительное
6	Лестницы	металл	удовлетворительное
7	Прогулочная веранда	кирпич	удовлетворительное


Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Фремицкова Должность руководитель Подпись Фремицкова







КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. Д. Мурникова С.В.

План - схема игровой площадки группы № 7



Условные обозначения

1.  - веранда
2.  - домик
3.  - автобус
4.  - клумба
5.  - песочница
6.  - минни – объекты Краснодарского края «Дольмены», «Сад камней» (туристические объекты)

7. - Лестница

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. МБДОУ № 54  
Сурмина



# ПАСПОРТ

физкультурно - игровой площадки группы № 7

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта игровая площадка

1.2. Адрес объекта ул. Р.Люксембург 174

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект  
группа № 7

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект  
3-38-95

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 272

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) нет

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т. д.) нет

1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаная

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30 человек

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

туристические объекты: «Дольмены», «Сад камней»

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.


№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Автобус	деревянный	удовлетвор.
2	Избушка на куриных ножках	деревянная	удовлетвор
3	Угловая лестница	металлическая	удовлетвор
4	Прогулочная веранда	кирпичная	удовлетвор
5	Песочная	деревянная	удовлетвор
6	Скамейки	деревянный	удовлетвор.

Паспорт объекта составил:









Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



План - схема игровой площадки группы № 8



Условные обозначения


1.  – веранда
2.  – дом
3.  – поезд
4.  – клумба
5.  – песочница
6.  – спорт. оборудование
7.  – мини – объекты Краснодарского края «Крокодиловый каньон», «Страусовая ферма», «Озеро лотосов» (туристические объекты)
8.  – стол/скамейки









Заб. *Амурникова*



План – схема игровой площадки группы № 9



Условные обозначения

- 1.  – веранда
- 2.  – дом
- 3.  – машина
- 4.  – клубма
- 5.  – спорт. оборудование
- 6.  – скамейки

КОПИЯ  
ВЕРНА

Зав. *С. Муромикова С.В.*





**ПАСПОРТ**  
**физкультурно-игровой площадки**  
**группы компенсирующей направленности**

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

- 1.1. Наименование объекта игровая площадка
- 1.2. Адрес объекта ул.Горького 51
- 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект Группа №9, 10
- 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 3-38-95
- 1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)
- 
- 1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 270 кв.м
- 1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) да
- 1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  
металл
- 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) песчаное
- 1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) песок
- 
- 1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) да
- 1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) до 30-ти человек
- 1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:


2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Машина	дерево	удовлетворительное
2	Домик	дерево	удовлетворительное
3	Кораблик	дерево	удовлетворительное
4	Скамейки	дерево	удовлетворительное
5	Беседка	дерево	удовлетворительное
6	Лестницы	металл	удовлетворительное
7	Прогулочная веранда	кирпич	удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Чумахенко С.А. Должность воспитатель Подпись ЧС





Утвержден:  
приказом заведующего МБДОУ № 54  
от 30.08.2022г. № 107-ОС



С.В.Снурникова

## **Паспорт физкультурной площадки**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЕТСКОГО САДА № 54**

## 1. Общие положения

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства территории детского сада, материалов и оборудования для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения двигательной активности воспитанников с учетом особенностей каждого возрастного этапа осуществляется в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №54.

На территории детского сада в соответствии с действующими СанПиН оборудована открытая спортивная площадка.

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования и инвентаря на спортивной площадке обеспечивают:

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
- участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

## 2. Техническая характеристика

1. Площадь спортивной площадки – 45 кв. м.
2. Единовременная пропускная способность спортивной площадки – 30 чел.
3. Тип покрытия – травмобезопасное/песчаное

Площадка разделена на зоны: зона для развития специальных технических навыков «юных туристов»; зона игровой деятельности; зона для проведения физкультурных занятий и спортивных игр, утренней гимнастики. Каждая зона содержит необходимое оборудование, которое прошло обследование на трещины в сварочных швах. Никаких недостатков не обнаружено. Все оборудование соответствует нормативным требованиям.

## 3. Целеполагание

Цель: создание условий для развития дошкольников с учетом возрастных особенностей, охраны и укрепления их здоровья (эмоционального, физического, психического), формирование привычки к ЗОЖ, приобщение воспитанников к ценностям физической культуры.

### Задачи:

1. Обеспечение физической подготовленности каждого ребенка, оказание помощи в приобретении двигательных умений и навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни;

2. Повышение адаптационных возможностей детского организма с помощью различных форм работы и закаливания.
2. Формирование у детей положительного эмоционального настроения.
3. Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни.
4. Развитие двигательных умений и навыков дошкольников.
5. Развитие психофизических качеств детей (ловкости, быстроты, выносливости, силы и т.д.).
6. Расширение индивидуального двигательного опыта детей.
7. Воспитание у дошкольников положительных нравственно-волевых качеств, бережного отношения к спортивному оборудованию.

#### **4. Функциональное назначение спортивной площадки дошкольного учреждения**

Спортивная площадка используется для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №54.


Использование открытой спортивной площадки ведётся в период времени, с допустимыми согласно нормам СанПиН, температурными показателями воздуха и благоприятными метеорологическими факторами для проведения мероприятий:

- образовательной деятельности по физическому развитию;
- спортивных досугов и развлечений (в т.ч. для взаимодействия с родителями);
- утренней гимнастики;
- коррекционно-оздоровительной работы.

#### **5. График занятости спортивной площадки**

Понедельник – пятница с 8.00 до 18.00

## 6. Схема физкультурной площадки



### Наименование

### Количество

1	Угловые лестницы	4
2	Ворота футбольные с сеткой и баскетбольным кольцом	2
3	Спортивно – игровой комплекс «Рыбка»	1
4	Лаз «Вертолет»	1
5	Спортивный элемент «Бревно – зигзаг»	1
6	Спортивный элемент «Бум малый»	1
7	<b>Физкультурно – спортивный комплекс:</b>	2
8	-Игровая дорожка «Грибная полянка» (6шт);	1
9	-Игровой модуль «Квадратный», 1300x1300x500мм;	1
10	-Лаз сетчатый вертикальный размер 1600x400x1600мм;	3
11	-Лаз сетчатый наклонный размер 1500x1400x500мм;	1
12	-Переход «Мостик», размер 1500x700x1200мм;	1
13	-Полоса препятствий Тип 1, размер 3100x2150x2000мм;	1
14	-Полоса препятствий Тип 2, размер 6000x2500x2000мм;	1
15	-Полоса препятствий Тип 3, размер 5500x2000x2150мм;	1
16	-Рукоход «Переправа» Полоса препятствий Тип 3, размер 5500x2000x2100мм.	1

Акт  
испытания спортивного оборудования МБДОУ № 54

от « 30 » августа 2022 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии - старшего воспитателя Новаковской Н.Е.,

членов комиссии: - заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Ткаченко С.Г.,

- инструктора по физической культуре Бесединой И.А.

составили настоящий акт о том, что:

1. На открытой спортивной площадке проверены:

- ворота футбольные с сеткой и баскетбольным кольцом 2 шт.;

- угловые лестницы – 4шт.;

- спортивно – игровой комплекс «Рыбка» - 1шт.;

- Лаз «Вертолет» – 1 шт.;

- спортивный элемент «Бревно – зигзаг» 1 шт.;

- спортивный элемент «Бум малый» 2 шт.;

- физкультурно – спортивный комплекс в составе:

-игровая дорожка «Грибная полянка» (6шт);

-игровой модуль «Квадратный» 3шт;

-лаз сетчатый вертикальный 1шт;

-лаз сетчатый наклонный 1шт;

-переход «Мостик» 1шт;

-полоса препятствий Тип 1;

-полоса препятствий Тип 2;

-полоса препятствий Тип 3;

-рукоход «Переправа» 1шт.

2. Все оборудование вкопано, утопано, закреплено, устойчиво.

3. Покрытие площадки (травмобезопасное/песчаное) - не имеет камней, металлических предметов и мусора.

4. Состояние спортивного оборудования соответствует установленным Правилам безопасности и нормам для проведения занятий по физкультуре и спорту.


5. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании на открытой площадке разрешаются.

Председатель комиссии

 Новаковская Н.Е.

Члены комиссии

 Ткаченко С.Г.

 Беседина И.А.

Акт ввода  
в эксплуатацию оборудования  
на спортивной площадке

г. Армавир

от 30 августа 2022года

Комиссия в составе:

- председатель комиссии - старший воспитателя Новаковской Н.Е.,  
члены комиссии: - директор ООО «ЮГТОРГКОМПЛЕКТ» Лебедик В. М.,  
-заместитель заведующего по административно-  
хозяйственной работе Ткаченко С.Г.,  
- инструктор по физической культуре Бесединой И.А.

установила, что:

1. Уличное спортивное оборудование, смонтированное и установленное ООО «ЮГТОРГКОМПЛЕКТ» юр.адрес: 352450, Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское, ул. Почтовая, 38, тел.8(928)256-13-10, ИНН 235 700 27 12/ КПП 235 701 001, E-mail: [torgkomplektug@gmail.com](mailto:torgkomplektug@gmail.com) на территории МБДОУ № 54, г. Армавир, ул. Розы Люксембург,174 находится в исправном состоянии, повреждения отсутствуют, соответствует требованиям техники безопасности, детским возрастным особенностям и готово для эксплуатации.
2. Монтаж и установку детского спортивного оборудования выполнил подрядчик ООО «ЮГТОРГКОМПЛЕКТ» в соответствии с инструкцией по монтажу и проектной документацией.
3. Тип покрытия спортивной площадки – травмобезопасное/песчаное.
4. Все элементы спортивного оборудования гигиенически безопасны.

№	Наименование	Кол-во, шт	Состояние и работоспособность	Заключение комиссии
1	Угловые лестницы	4	исправно	готово
2	Ворота футбольные с сеткой и баскетбольным кольцом	2	исправно	готово
3	Спортивно – игровой комплекс «Рыбка»	1	исправно	готово
4	Лаз «Вертолет»	1	исправно	готово
5	Спортивный элемент «Бревно – зигзаг»	1	исправно	готово
6	Спортивный элемент «Бум малый»	2	исправно	готово
7	Физкультурно – спортивный комплекс:	1	исправно	готово
8	Игровая дорожка «Грибная полянка»	1	исправно	готово
9	Игровой модуль «Квадратный», 1300x1300x500мм	3	исправно	готово
10	Лаз сетчатый вертикальный размер 1600x400x1600мм	1	исправно	готово
11	Лаз сетчатый наклонный размер 1500x1400x500	1	исправно	готово



12	Переход «Мостик», размер 1500x700x1200мм	1	исправно	готово
13	Полоса препятствий Тип 1, размер 3100x2150x2000мм	1	исправно	готово
14	Полоса препятствий Тип 2, размер 6000x2500x2000мм	1	исправно	готово
15	Полоса препятствий Тип 3, размер 5500x2000x2150мм	1	исправно	готово
16	Рукоход «Переправа» Полоса препятствий Тип 3, размер 5500x2000x2100мм	1	исправно	готово

Заключение комиссии:

1. Оборудование, вводимое в эксплуатацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 59928-2021.
2. Ввести в эксплуатацию вышеуказанное детское спортивное оборудование, расположенное на территории МБДОУ № 54 по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 174.
3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществлять в соответствии с паспортом оборудования. Эксплуатацию оборудования осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59928-2021.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии *Н.Е. Новаковская* старший воспитатель Новаковская Н.Е.,

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ директор ООО «ЮГТОРГКОМПЛЕКТ» Лебедик В.М.;

*С.Г. Ткаченко* заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Ткаченко С.Г.;

*И.А. Беседина* инструктор по физической культуре Беседина И.А.